

# Barniz Lacabril

Barniz de alto brillo en base a nitrocelulosa especial para laqueados.

CERTIFICACIONES



LÍNEA **MADERA**



## RENDIMIENTO TEÓRICO



6 m<sup>2</sup>/litro/mano  
depende de la  
porosidad

## SECADO



Tacto: 5 min  
repintado: 1 h  
Duro: 24 h  
Para pulir: 72 h

## RECOMENDACIÓN



No pintar con lluvia,  
debajo de 6 °C  
ni humedad mayor a 90 %

## SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

## DILUCIÓN

**B B x T** THINNER  
3030



BROCHA



SOPLETE

## Descripción.

Barniz a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas plastificantes, solventes y aditivos de excelente calidad para el terminado en trabajos de laqueados para madera.

## Usos.

- Se utiliza como capa final sobre la pintura Lacabril MONOPOL (B-63) para lograr una mejor protección y brillo en laqueados.
- Capa final en superficies previamente tratadas con Sellador de Madera (B-40).

## Ventajas.

- Barniz de secado rápido.
- Buena flexibilidad y brillo.
- Buena dureza y adherencia.
- Posee buena resistencia a la intemperie.
- Sin olor y no tóxico una vez endurecido.

## Preparación de la superficie.

### SUPERFICIES LAQUEADAS CON PINTURAS NITROLAC

- Lijar superficialmente la pintura para asegurar una mejor adherencia del barniz a la superficie.

### SUPERFICIES DE MADERA VIRGEN

- Lijar la superficie suavemente, variando el grosor de la lija, desde la gruesa (No. 150) hasta una lija fina (No. 400).

- Eliminar el polvo.
- Aplicar Sellador de Madera (B-40) como base imprimante y emporado. Después, lijar la superficie con lija fina y proceder a la aplicación del Barniz Lacabril.
- Para un acabado perfecto, se recomienda pulir con crema pulidora y lustrar posteriormente.

## Precauciones.

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente. No provocar vómito.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

## Recomendaciones.

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5°C o humedad relativa mayor a 90%.
- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

## Modo de empleo y rendimiento teórico.

- Antes de aplicar mezcle bien el barniz.
- Diluir hasta un 50 %.
- Se aplica únicamente con soplete.
- Se deben aplicar capas delgadas con soplete hasta obtener un espesor de 30 - 50 micrones sobre pintura y 50 - 80 micrones sobre madera.
- Para un acabado perfecto, se debe lustrar con pasta pulidora.

**Rendimiento teórico:** 6 m<sup>2</sup>/litro/mano.

## Sistema de aplicación.

**Soplete convencional:** diluir si es necesario hasta un 50 %.

## Tiempo de secado.

- Al tacto: 5 minutos.
- Repintado: 1 hora.
- Duro: 24 horas.
- Para pulir: 72 horas.

## Diluyente.

- Thinner Universal MONOPOL 3030.
- Thinner Nitrolac MONOPOL 3007.

## Número de manos.

Se recomienda aplicar 2 - 3 capas.

## Acabado seco.

Brillante y mate.

## Envases.

- 1/4 galón (0.9 litros).
- 1 galón (3.5 litros).
- Balde de 18 litros.

## Presentación del Barniz Lacabril.

- Transparente Brillante (código 640.002).
- Transparente Mate (código 640.004).



788-88585  
WhatsApp manager

Línea gratuita 800 10 1400

[www.pinturasmonopol.com](http://www.pinturasmonopol.com)