

Aerosoles Monopol

CERTIFICACIONES



SECADO



Secado Rápido
Int. repintado: 10 - 15 min

SEGURIDAD



Máscara y lentes



Guantes



Overol

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica multiuso en aerosol de secado rápido, excelente poder cubritivo y adherencia. Especialmente diseñado para pintar superficies de madera, metal, yeso, plástico rígido, porcelana, papel, cartón, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interior - Exterior.
- Secado Rápido.
- Excelente cubrimiento.


COLORES Y ACABADO

Amplia variedad de colores plenos, acabados metalizados, fluorescentes y de alta temperatura (hasta 600 °C).

COLORES PLENOS



COLORES METÁLICOS



COLORES FLUORESCENTES



COLORES ALTA TEMPERATURA



COLORES TRANSPARENTES



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpie la superficie eliminando óxido, grasas, polvo, humedad y otros contaminantes.
- Proteja el área cercana a pintar con cinta masking y papel.

MODO DE EMPLEO

- Agite bien el producto durante 30 a 60 segundos para asegurar un pintado uniforme.
- Mantenga la lata aproximadamente a 30 cm. de la superficie a pintar. Aplique dos o tres capas, de forma horizontal y vertical con intervalo de 10 minutos entre capas.
- Después de su uso, invierta la lata y presione la válvula por unos 4 segundos para limpiar el sistema del aerosol.

PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN

- Guardar el producto a temperaturas inferiores a 42 °C, apartado de fuentes de emisión de calor y chispas como estufas, radiadores, etc., debido a que el propelente que contiene es un hidrocarburo.
- Este recipiente no debe ser incinerado, perforado ni compactado, puede causar una explosión e incendio. El contenido se encuentra presurizado y es extremadamente inflamable.
- Al terminar su contenido, vacíe el gas volteando el envase totalmente boca abajo y accione la válvula hasta que salga únicamente gas. Disponga el producto en un recipiente apropiado.

PRECAUCIONES DE USO / SEGURIDAD

- Contiene solventes orgánicos muy inflamables.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado.
- Producto inflamable, manténgase apartado de llamas, chispas o cualquier fuente de calor.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos, si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso no inducir vómito y consultar un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, tanto la lata en sí, como durante la aplicación y secado del producto.

ENVASES

Lata de 400 ml

ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar bajo techo en lugar seco y fresco a temperaturas inferiores a 42 °C.



INFLAMABLE



SECADO
RÁPIDO



NO DAÑA
LA CAPA
DE OZONO



788-88585

Línea gratuita 800 10 1400

www.pinturasmonopol.com

Síguenos en